

Kirchen

Dreifaltigkeitskirche

Positiv:

- Rampe vor Gebäude
- Tür breit genug

Negativ:

- Tür ist schwer zu öffnen

Mariahilfbergkirche

Positiv:

- Rampe hinter Gebäude
- Tür breit genug

Negativ:

- Ebenfalls Tür schwer zu öffnen

Läden

Bäckerei Nußstein

Positiv:

-Rampe vor Laden

Negativ:

-Eingang zu schmal

-Theke zu hoch

Apotheke St. Martin

Positiv:

- Tür breit genug
- Automatische Tür
- Regale sind zu hoch
- Hilfe wird angeboten

Negativ:

- Theke relativ hoch

Löhner

Positiv:

-Türbreite ist ausreichend

Negativ:

-Theke zu hoch

-Öfters Kisten vor Eingang

Edeka

Positiv:

- Eingang breit genug
- Automatische Schiebetür
- Gangbreite ausreichend
- Regalhöhe ausreichend
- Hilfe wird angeboten

Augustin

Positiv:

- Automatische Schiebetür
- Eingang breit genug
- Gangbreite ausreichend
- Regalhöhe meistens ausreichend
- Hilfe wird angeboten

Norma

Positiv:

-Kassenhöhe gut

Negativ:

-Eingang zu schmal

-Gangbreite oft zu schmal

(Dinge stehen/liegen im Weg)

Kassengang zu schmal

Wohngebiete Neubaugebiete

Positiv:

- Randsteine abgeflacht
- Belag sehr eben

Dreifaltigkeitsviertel

Positiv:

- Gehwegbreite meistens ausreichend
- Spielstraßen komplett neu angelegt

Negativ:

- Schlechter Belag
- Schiefe Gehwege
- Randsteine nicht abgeflacht